



H.B. Fuller Brasil Ltda

DESCRIÇÃO

O adesivo **FULLER NW 1043-ZP** Adesivo sólido termofusível formulado em base de resinas e polímeros sintéticos.

PROPRIEDADES

O adesivo **FULLER NW 1043-ZP** é um produto projetado para posicionamento de toalhas Higiênicas dosagem sugeridas : 15 – 18 g/m²

EMBALAGEM

Caixas de papelão contendo 13,5 kg do produto que é embalado em ZP (Zero Pack).

VIDA ÚTIL

1 ano, quando observadas as condições de estocagem.

LIMPEZA

Deve ser realizada com solvente clorado, parafinas ou óleos minerais.

NOTA IMPORTANTE:

As informações aqui contidas são baseadas em dados coletados que acreditamos verdadeiros e desde que possam ser obtidas em parte de laboratórios independentes ou outros serviços e não sob nossa supervisão direta, não são feitas averiguações de que sejam acuradas, precisas, completas ou representativas. Não garantimos, que as precauções de segurança e saúde sugeridas sejam adequadas para todas as situações envolvendo o uso e manuseio. Nossa obrigação será a de substituir ou pagar qualquer material comprovadamente defeituoso. Além do custo do material fornecido, não assumimos a responsabilidade, devido a perdas de qualquer espécie e o usuário aceitará o produto sem garantias implícitas ou explícitas. A conveniência do produto para um determinado uso, deverá ser exclusiva do usuário, bem como a responsabilidade de verificar suas características assumindo todos os riscos e responsabilidade de tal verificação. O usuário assumirá todos os riscos e responsabilidade decorrentes do uso.

ESTOCAGEM

Recomenda-se estocar em áreas cobertas, onde a temperatura não exceda 35°C, durante no máximo 1 ano.

ESPECIFICAÇÕES

<i>Aspecto</i>	<i>Pillows</i>
Viscosidade Brookfield RVT Thermosel (sp 27/50 rpm/163° C)	<i>950 – 1.550 mPa.s</i>
<i>Molten Gardner Color</i>	<i>1-5</i>
<i>Temperatura de Aplicação</i>	<i>150° C- 175° C</i>

ENVELHECIMENTO

Foi realizado durante 96 horas a 180° C e não foi observado formação de película, nem carbonização.

PRECAUÇÕES

Recomenda-se extremo cuidado ao se trabalhar com o Hot Melt fundido, pois o mesmo se encontrando a altas temperaturas, pode ocasionar sérias queimaduras em contato com a pele. Em caso de acidente imergir imediatamente a área atingida em água limpa e fria.

**N
W
1
0
4
3
Z
P**

Revisão 02 Set/04

Fábrica , Adm. Central e Vendas:

Sorocaba-SP CEP 18085-000
Rua Prof. Joaquim Silva, 669 Jardim Saira - C.P. 777
Fone (015) 3238 6201 Fax (015) 3228-1579
CGC 43.829.282/0001-47 - Inscrição Estadual: 669.260.111
Atendimento ao cliente: 0800-551887
www.hbfuller.com